



# Comune di Guamaggiore

(Provincia del Sud Sardegna)

Cod. fisc. 80008970925 P.I. 01845030921 Tel. 070/985904 Fax 070/985979

Posta elettronica tecnico@comune.guamaggiore.ca.it

## Ufficio del Sindaco

**ORDINANZA N. 04/2018**

### Ordinanza contingibile ed urgente

Lavori di somma urgenza relativi alla sistemazione del tetto di copertura presso l'edificio comunale adibito a centro benessere e piscina comunale.

### IL SINDACO

#### Premesso che:

- in data 10.01.2018 è stata emessa un ordinanza sindacale finalizzata alla messa in sicurezza di alcuni alberi di alto fusto, risultati pericolanti a causa delle avverse condizioni meteorologiche, che hanno interessato l'intera Regione Sardegna compreso il territorio del Comune di Guamaggiore con improvvise e forti raffiche di vento di intensità oltre i 100km/h;

- le pessime condizioni metereologi di cui al punto precedente, sono proseguite per altri giorni procurando ulteriori danni al patrimonio comunale, nello specifico il forte vento di maestrale ha staccato parti della guaina bituminosa posta a protezione del tetto di copertura del centro benessere e parte della guaina a protezione degli spogliatoi della piscina, rendendole instabili e quindi pericolose;

- in data 14 aprile un ulteriore evento meteorologico, di modesta portata, ha definitivamente staccato la guaina bituminosa lasciando privo di protezione l'intera struttura, rendendola vulnerabile e quindi soggetta a gravi filtrazioni di acqua e pericoli alla struttura;

**SENTITO** l'ufficio tecnico comunale che, a seguito di un sopralluogo, ha confermato quanto espresso in premessa, evidenziando la necessità di procedere, con la massima urgenza, alla messa in sicurezza dell'immobile nonché alla successiva sostituzione della guaina bituminosa;

**CONTATTATA** la ditta locale "CAU MARCO", già di fiducia dell'amministrazione per aver svolto in precedenza lavori simili a quelli in argomento, ha comunicato la propria disponibilità all'esecuzione dei lavori;

**RITENUTO** necessario, alla luce delle citate circostanze, rimuovere i pericoli presenti nella struttura, nonché all'esecuzione dei lavori di sostituzione della guaina bituminosa danneggiata;

**VISTO** il D.Lgs n° 267 del 18.08.2000;

### ORDINA

**Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico** di provvedere all'esecuzione immediata dei lavori di sostituzione della guaina bituminosa posta a protezione del tetto di copertura dell'edificio comunale adibito a centro benessere e parte della guaina a protezione degli spogliatoi della piscina, avvalendosi della ditta precedentemente contattata, "CAU MARCO", con sede in Viale Aldo Moro n. 23 Guamaggiore;

**Al Responsabile dell'Ufficio finanziario** di reperire la risorsa economica, previa adeguata quantificazione, finalizzata all'esecuzione dei lavori di cui al punto precedente;

### AVVERTE

che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 gg. dalla notificazione.

### DISPONE

Che l'Ufficio Tecnico comunale e l'Ufficio Finanziario provvedano all'adozione di tutti gli atti necessari per l'esecuzione del presente provvedimento.

Guamaggiore, 20.04.2018

**IL SINDACO**

f.to Antonio Cappai